

# Letní teploty v moderních novostavbách

## Summer temperatures in modern new buildings

Ing. Josef DVOŘÁK

Příspěvek stručnou formou (na příkladu) informuje o možnostech uplatnění softwaru LeTe pro výpočet letní energetické bilance a teploty vnitřního vzduchu ve větraných objektech.

**Klíčová slova:** větrání, letní tepelná zátěž, energetická bilance

Recenzent

prof. Ing. František Drkal, CSc.

The article informs in a brief manner (by an example) about the possibilities of LeTe software use for the calculation of the summer energy balance and of the internal air temperature in ventilated buildings.

**Key words:** ventilation, summer thermal load, energy balance

V posledních letech jsme svědky obrovského nárůstu výstavby nových moderních budov, především v oblastech: administrativní budovy, stavby občanského vybavení, skladové a prodejní haly, výrobní haly, zastřešené zimní stadiony, rodinné domy. Většinou se jedná o velkoryse a moderně řešené stavby s opláštěním a střechou s velkým tepelným odporem (součinitele prostupu tepla menší než 0,2 až 0,3 W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup>), ale i velkým podílem prosklené části pláště. Fasády bývají většinou hladké, bez obvyklých zapuštěných oken, bez vnějších žaluzií a slunolamů. Teplné zátěže od oslunění, ale i od technologie, bývají velké a řešení vyžaduje úzkou spolupráci architekta a vzduchotechnika.

Pro názornost uvedu jen po jednom příkladu z výše uvedených oblastí, které prošly naši projekcí.

**Areál Zlatý Anděl na Smíchově v Praze.** Po projektu pro stavební povolení jsme byli požádáni o kontrolu dimenzování VZT. Ukázalo se, že chlazení pouze primárním vzduchem, jak striktně požadoval investor, nepostačuje. Bylo nutno přidat do kanceláří chladící ventilátorové konvektory a v obchodní části snížit podíl prosklení fasády.

**Moravská zemská knihovna v Brně.** Jedná se o budovu s celoprosklenou fasádou na vstupní straně. Za ní je vytvořen jeden prostor se schodištěm a nástupními plošinami do jednotlivých místností v patrech. Zde jsme spolupracovali s vedoucím projektantem stavby od počátku a výpočty jsme prosadili koncepcí, že nástupní plošiny ve všech patrech byly chlazeny vodou a vyzařovaly chlad na obě strany, tj. chovaly se jako chladící stropy i podlahy.

**Supermarkety Tesco a Globus** ve Zličíně v Praze. V Tescu jsme od samého počátku projektovali vzduchotechniku s vytápěním a chlazením jednotkami umístěných na střeše (Rooftopy). Globus, umístěný ve stejném místě, chlazení neměl po dobu dvou letních sezón. Teploty v létě, zvláště v okolí pokladen, byly neúnosné, což se projevovalo na návštěvnosti v tomto období. Dodatečně se instalovalo mnoho jednotek – Split systémů, zavěšených přibližně uprostřed mezi podlahou a stropem.

**Výrobní závod Essa Czech** v Úvalech u Prahy. Zahraniční investor postavil nový strojírenský závod s halou 140 x

45 m za více než 300 mil. Kč. Chtěl však ušetřit na vzduchotechnice a realizoval jen část vyprojektované dokumentace – teplovzdušné vytápění, ne však letní větrání. Kolaudace skončila v květnu jen jako podmínečná na 1 rok. Letní provoz ukázal, že teploty v pracovní zóně dosahovaly hodnot 38 °C a vyšších. Po instalaci letního větracího zařízení v hale bylo prokázáno, že při chlazení jen venkovním vzduchem vnitřní teplota nestoupne více než o 3 až 3,5 K proti venkovní teplotě.

**Zastřešení zimního stadionu** ve Vrchlabí. Na celou akci rekonstrukce a zastřešení stadionu má město rozpočet 71 mil. Kč. Přesto jsou již v začátku prací obavy, že tato částka nebude stačit a hledají se možné úspory. Stavaři navrhli vypustit tepelnou izolaci střechy a hlavní vzduchotechniku v hale (za 2 mil. Kč). Bylo svoláno jednání specialistů s investorem za účelem potvrdit tento návrh. Předem jsem si připravil výpočty a grafy obou variant programem LeTe. Zadání a výsledky uvádím v závěru při popisu tohoto programu. Po předložení výsledků a zdůvodnění projev je větrání v hale nutné, rozhodl pan starosta města naměst, že vzduchotechnika a i zateplená střecha být musí.

**Rodinný dům MUDr. XY** v Klánovicích u Prahy. Velmi honosný a drahý dům s celoprosklenou jižní fasádou v pokojích v přízemí a 1. p. Sklo sahá opravdu od podlahy až ke stropu a od levé stěny k pravé stěně pokojů. Bylo vyprojektováno chlazení jednotkami split. Když jsme dělali nabídku na realizaci, navrhli jsme navíc větrací zařízení s rekuperací tepla. Nedošlo však k realizaci ani chlazení. Po ročním provozu jsme byli vyzváni k podání nové nabídky na realizaci VZT. Nyní však byla cena s rozsáhlými buračími pracemi značně vyšší. Dosud není VZT realizována a větrá se dveřmi a okny v domě za více než 20 mil. Kč.

Z uvedených příkladů je vidět, že není lehké přesvědčit o vhodnosti větrání a klimatizace někdy ani odborníky stavaře, ani bohaté investory, ale ani laickou veřejnost. K našim odborným argumentům by nám v současnosti měla pomáhat výkonné výpočetní technika a dostupný software.

Dále uvedu a komentuji program LeTe na příkladu výpočtu zimního stadionu v měsíci září. Zadání, tabulky výsledků a výsledné grafy jsou velice jednoduché.

**Zadání pro program LeTe** – letní teploty v objektech bez klimatizace. Zadání je podobné jako pro program ZISK.

**Obecné (společné) údaje** jsou udány v 1. zadávacím formuláři (obr. 1). Program obsahuje návodovu, která vysvětluje jednotlivé hodnoty. Větrat je možno nuceně nebo přirozeně okny. Množství větracího vzduchu a interní zátěže mohou být jiné v pracovní a mimopracovní době. Dále je možno počítat s určitou plochou chladicího stropu (podlahy).

Obr. 1 Formulář pro zadávání obecných (společných) údajů

**Údaje pro jednotlivé stěny** objektu jsou udány v dalším formuláři (editace jednotlivých stěn) z obrazovky (obr. 2). Může se jednat o jednu stěnu místnosti nebo jednu fasádu, popř. střechu domu. V našem případě je vyplňeno za-

Obr. 2 Formulář pro zadávání údajů pro jednotlivé stěny objektu

dání pro tepelně izolovanou střechu zimního stadionu. Formulář je velmi jednoduchý, je doplněn obrázkem za- puštěného okna do fasády a k zakotveným veličinám se přímo vyplňují jejich hodnoty. Jedná se např. o šířku rámu okna, velikost svislého a vodorovného zapuštění okna. Toho lze využít k výpočtu vlivu svislých a vodorovných sluno- nalamů. Stínící součinitele oken jsou převzaty z normy pro výpočet tepelných zisků klimatizovaných prostor. Udává se stínící součinitel osluněného a neosluněného okna. Mohou mít různou hodnotu, např. vytáhnou-li se vnitřní žaluzie, když již není okno osluněno.

Těchto zadání pro stěny může být libovolný počet. V na- šem případě to bylo celkem 5 formulářů (střecha a stěny sever, východ, jih a západ).

Výsledky výpočtu se udávají v jedné tabulce a dvou gra- fech. Následující tab. 1 a 2 uvádějí výsledky dvou výpočtů. 1. s diváky, s ledovou plochou a izolovanou střechou, 2. totéž, ale s tepelně neizolovanou střechou v měsíci září. Z tabulky je patrné, že výsledná teplota vzduchu dosahuje


ve 20 hodin v 1. případě 23,8 °C, v 2. případě pak až 33,9 °C.

Pozn.: V tabulkách a formuláři z obrazovky (obr. 1) povr- chová teplota chladicího stropu 0 °C představuje povrcho- vu teplotu ledové plochy.

Nad každou tabulkou výsledků jsou uvedeny i důležité pa- rametry zadání.

Grafické znázornění výsledků (obr. 3) je velmi názorné. Na horním grafu je po hodinách vynesen průběh interní a externí teploty. Na spodním jsou vyneseny denní průbě- hy tepelných zátěží externích, interních, větrání a celko- vé zátěže.

Změnou jediného parametru lze získat úplně jiné výsled- ky, jinou variantu. Např. vypuštěním 1800 m<sup>2</sup> ledové plo- chy jsme dostali v našem příkladu výsledky pro případ, že by se v hale v září hrál např. tenis nebo míčové hry. S divák- ky by pak teploty ve špičce dosahovaly až 33 °C, při tepel-



Obr. 3 Grafické znázornění výsledků výpočtu

ně neizolované střeše až 44 °C. To je již opravdu neúnos- né a přesvědčilo to i starostu města Vrchlabí. Věříme, že i dalším projektantům pomůže v práci nejen tento, ale i další výpočtové programy.

Příspěvek byl přednesen na Konferenci Klimatizace a vět- rání 2002 ve dnech 29.–30. 1. 2002. ■

Tab. 1 Akce: S diváky, s ledovou plochou, izolovaná střecha – Součet pro stěny: 1, 2, 3, 4, 5

NADM. VÝŠKA [mm]	ČÍS- TOTA [-]	MĚ- SÍC [-]	AKUMULACE HMOTA [kg]	PROVOZ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	VĚTRÁNÍ OD [h]	TEPLOTA DO [h]	PRAC [m <sup>3</sup> /h]	MIMO PŘÍVODU [m <sup>3</sup> /h]	INTERNÍ PRAC [W]	ZÁTĚŽ MIMO [W]	CHLADICÍ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	STROP Tp [°C]		
CAS [h]	AZIM. [°]	VÝŠKA Te [°C]	Trov [°C]	Ti [°C]	Tpovr [°C]	Tvysl [°C]	KONVEK. Qok[W]	RADIACE Qor[W]	-OKNA Qst[W]	EXTERNÍ Qext[W]	INTERNÍ Qint[W]	*VĚTRACÍ C.ZÁTĚŽ PRŮTOK Qvet[W]	V[m <sup>3</sup> /h]	
1	15	0	8.5	8	8.9	14.1	11.5	0	0	34963	34963	0	-3617	22500
2	30	0	7.4	7	7.9	12.5	10.2	0	0	34682	34682	0	-3746	22500
3	45	0	7.1	7	7.2	11.2	9.2	0	0	33530	33530	0	-1068	22500
4	60	0	7.4	7	6.8	10.1	8.5	0	0	31695	31695	0	4591	22500
5	75	0	8.5	8	6.7	9.4	8.1	0	0	29385	29385	0	13114	22500
6	90	0	10.1	10	6.9	9.0	7.9	0	0	26820	26820	0	24120	22500
7	102	10	12.2	14	7.3	8.8	8.0	0	0	24224	24224	0	37007	22500
8	114	19	14.7	17	7.9	8.8	8.4	0	0	21812	21812	0	51007	22500
9	127	27	17.3	20	8.7	9.1	8.9	0	0	19776	19776	0	65250	22500
10	143	34	19.9	24	9.5	9.6	9.5	0	0	18278	18278	0	78825	22500
11	161	38	22.4	26	10.4	10.2	10.3	0	0	17435	17435	0	90855	22500
12	180	40	24.5	29	11.2	10.8	11.0	0	0	17320	17320	0	100551	22500
13	199	38	26.1	55	12.2	11.7	11.9	0	0	25793	25793	0	105903	22500
14	217	34	27.2	54	13.0	12.7	12.9	0	0	34251	34251	0	107458	22500
15	233	27	27.5	52	13.6	13.7	13.6	0	0	40102	40102	0	105612	22500
16	246	19	27.2	46	13.9	14.5	14.2	0	0	44693	44693	0	100430	22500
17	258	10	26.1	36	19.7	19.9	19.8	0	0	34954	34954	0	97062	45000
18	270	0	22.4	22	20.4	23.6	22.0	0	0	33228	33228	0	62136	45000
19	285	0	22.4	24	20.5	26.1	23.3	0	0	36778	36778	0	28790	45000
20	300	0	19.9	20	20.0	27.5	23.8	0	0	37343	37343	0	-1569	45000
21	315	0	17.3	17	15.8	24.1	19.9	0	0	44946	44946	0	11428	22500
22	330	0	14.7	15	13.8	21.1	17.5	0	0	44726	44726	0	6569	22500
23	345	0	12.2	12	11.9	18.5	15.2	0	0	40237	40237	0	2039	22500
24	0	0	10.1	10	10.2	16.1	13.2	0	0	34134	34134	0	-1183	22500

Tab. 1 Akce: S diváky, s ledovou plochou, neizolovaná střecha – Součet pro stěny: 1, 2, 3, 4, 5

NADM. VÝŠKA [mm]	ČÍS- TOTA [-]	MĚ- SÍC [-]	AKUMULACE HMOTA [kg]	PROVOZ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	VĚTRÁNÍ OD [h]	TEPLOTA DO [h]	PRAC [m <sup>3</sup> /h]	MIMO PŘÍVODU [m <sup>3</sup> /h]	INTERNÍ PRAC [W]	ZÁTĚŽ MIMO [W]	CHLADICÍ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	STROP Tp [°C]		
CAS [h]	AZIM. [°]	VÝŠKA Te [°C]	Trov [°C]	Ti [°C]	Tpovr [°C]	Tvysl [°C]	KONVEK. Qok[W]	RADIACE Qor[W]	-OKNA Qst[W]	EXTERNÍ Qext[W]	INTERNÍ Qint[W]	*VĚTRACÍ C.ZÁTĚŽ PRŮTOK Qvet[W]	V[m <sup>3</sup> /h]	
1	15	0	8.5	8	8.9	14.1	11.5	0	0	34963	34963	0	-3617	22500
2	30	0	7.4	7	7.9	12.5	10.2	0	0	34682	34682	0	-3746	22500
3	45	0	7.1	7	7.2	11.2	9.2	0	0	33530	33530	0	-1068	22500
4	60	0	7.4	7	6.8	10.1	8.5	0	0	31695	31695	0	4591	22500
5	75	0	8.5	8	6.7	9.4	8.1	0	0	29385	29385	0	13114	22500
6	90	0	10.1	10	6.9	9.0	7.9	0	0	26820	26820	0	24120	22500
7	102	10	12.2	14	7.3	8.8	8.0	0	0	24224	24224	0	37007	22500
8	114	19	14.7	17	7.9	8.8	8.4	0	0	21812	21812	0	51007	22500
9	127	27	17.3	20	8.7	9.1	8.9	0	0	19776	19776	0	65250	22500
10	143	34	19.9	24	9.5	9.6	9.5	0	0	18278	18278	0	78825	22500
11	161	38	22.4	26	10.4	10.2	10.3	0	0	17435	17435	0	90855	22500
12	180	40	24.5	29	11.2	10.8	11.0	0	0	17320	17320	0	100551	22500
13	199	38	26.1	55	12.2	11.7	11.9	0	0	25793	25793	0	105903	22500
14	217	34	27.2	54	13.0	12.7	12.9	0	0	34251	34251	0	107458	22500
15	233	27	27.5	52	13.6	13.7	13.6	0	0	40102	40102	0	105612	22500
16	246	19	27.2	46	13.9	14.5	14.2	0	0	44693	44693	0	100430	22500
17	258	10	26.1	36	19.7	19.9	19.8	0	0	34954	34954	0	97062	45000
18	270	0	24.5	25	20.4	23.6	22.0	0	0	33228	33228	0	62136	45000
19	285	0	22.4	22	20.5	26.1	23.3	0	0	36778	36778	0	28790	45000
20	300	0	19.9	20	20.0	27.5	23.8	0	0	37343	37343	0	-1569	45000
21	315	0	17.3	17	15.8	24.1	19.9	0	0	44946	44946	0	11428	22500
22	330	0	14.7	15	13.8	21.1	17.5	0	0	44726	44726	0	6569	22500
23	345	0	12.2	12	11.9	18.5	15.2	0	0	40237	40237	0	2039	22500
24	0	0	10.1	10	10.2	16.1	13.2	0	0	34134	34134	0	-1183	22500



Obr. 1 Plynový motor Jenbacher

Obsah čpavku má významný vliv na trvanlivost oleje, kte- rá se obvykle mění po 1 500 provozních hodinách. Vzrostlé-li obsah čpavku např. až na 80 mg/m<sup>3</sup>, je nutná výměna oleje po 700 hodinách.

(Brož), foto Ing. L. Mareš